



Legepladsinspektionen
SIKKER LEG

Legepladsinspektør:
Kenneth Porsgaard
Certifikat fra: DNV
Certifikat nr. 090
Gyldig til 15-12-2026

ÅRLIG HOVEDEFTERSYN

UDARBEJDET FOR:

Ejerlauet Svanemosevej



Inspektionen er foretaget af:
Certificeret Legepladsinspektør

Kenneth Porsgaard
Certifikat fra DNV

Inspektions dato: 7/5 2025

Inspektions nr.: 030

Legepladsinspektionen
Anemonevej 10
3330 Gørlose
Tlf.: 21646146

CVR. nr.:
25067169
Bank: Sparekassen SJ/Fyn
9884 0000253672

Website:
E-mail:
legepladsinspektionen@hotmail.com

INSPEKTIONSRAPPORT

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse.....	1
2. Grundoplysninger:.....	1
3. Betingelser for inspektionen.....	1
4. Resultat:	1
5. Oversigt over inspicerede redskaber og installationer:	2
6. Inspektion af redskaber, installationer og faldunderlag:.....	3
7. Standardernes publiceringsdatoer:	7
9. Inspektørens certifikat/certifikater	8

2. Grundoplysninger:

Rekvirent:	Kontaktperson:	Erik Ries Jensen
Ejerlauet Svanemosevej	Tlf.nr.:	23989419
3630 Jægerspris	Mobil:	
	E-mail:	erikries05@hotmail.com

Inspektionssted:	Kontaktperson:	Erik Ries Jensen
Fællesarealer ved	Tlf.nr.:	23989419
Fyrreparken 34	Mobil:	
3630 Jægerspris	E-mail:	erikries05@hotmail.com

3. Betingelser for inspektionen

Medmindre andet er anført i rapporten, er der ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. DS/EN 1176-1 pkt. 6.

Denne inspektion er udelukkende udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder. Hvilke delstandarder der er anvendt ved inspektionen, er beskrevet under oversigtsbilledet ved hvert enkelt redskab eller installation, i afsnit 6 "Inspektion af underlag, redskaber og installationer".

Der hvor der ikke er konstateret mærkning af legeredskaberne i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 7, er det ikke muligt at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år samt redskabets 0-niveau (Nedgravningsdybden). Inspektionen gennemføres i disse tilfælde ud fra de registrerede forhold. Hvorvidt redskaberne er mærket korrekt, fremgår i afsnit 5 "Oversigt over inspicerede redskaber og installationer".

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1 samt almindelige måleværktøjer. (Medmindre andet anføres er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men der foretages en visuel vurdering af underlagets stødabsorberende egenskaber).

Udgravninger ved stolper, for kontrol af evt. råd, er foretaget efter skøn. Der ikke foretaget demontering af redskabsdele, for at kunne vurdere legeredskabets tilstand.

4. Resultat:

Gennemgangen af legeredskaberne er foretaget, i forhold til ovenstående vilkår. Resultatet af inspektionen kan ses på de efterfølgende sider under afsnit 5 og 6, hvor underlag, redskaber og installationer i tekst og billeder er gennemgået.

Certificeret legepladsinspektør



Kenneth Porsgaard

Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.

Inspektions dato: 7/5 2025

Side 1 af 8

5. Oversigt over inspicerede redskaber og installationer:



Redskab: Gyngestativ
Mærkning: Nej
Er der registreret afvigelser: Ja



Redskab: Kolbøttestæng
Mærkning: Nej
Er der registreret afvigelser: Ja



Redskab: Kolbøttestæng
Mærkning: Nej
Er der registreret afvigelser: Ja



Redskab: Legehus
Mærkning: Nej
Er der registreret afvigelser: Nej



Redskab: Balancebane
Mærkning: Nej
Er der registreret afvigelser: Nej



Redskab: Vippe type 2A
Mærkning: Nej
Er der registreret afvigelser: Ja

INSPEKTIONSRAPPORT

Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:



Redskab: Sandkasse
Mærkning: Nej
Er der registreret afvigelser: Nej



Redskab: Balancebane
Mærkning: Nej
Er der registreret afvigelser: Ja

6. Inspektion af redskaber, installationer og faldunderlag:



Foto 1

OVERSIGTSBILLEDE

Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:

DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav	X
DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger	X
DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner	
DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner	
DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller	
DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper	
DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold	X
DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer	
DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet	



Foto 2

Problem:

Kæder må ikke have åbninger der er mellem 8,6 – 12 mm. Som i dette tilfælde. Dette skal forebygges at en bruger kan få fingrene i klemme.

Krav i standard:

DS/EN1176-1 pkt. 4.2.13 Kæder

Anbefaling:

Kæden bør udskiftes så der ikke er samle-led.

INSPEKTIONSRAPPORT

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OVERSIGTSBILLEDE</th></tr> <tr> <th colspan="2">Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende</th></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav</td><td>X</td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold</td><td>X</td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet</td><td></td></tr> </table>	OVERSIGTSBILLEDE		Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende		DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav	X	DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger		DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner		DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner		DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller		DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper		DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold	X	DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer		DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet	
OVERSIGTSBILLEDE																							
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende																							
DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav	X																						
DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger																							
DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner																							
DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner																							
DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller																							
DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper																							
DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold	X																						
DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer																							
DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet																							
Foto 3 	Problem: Den ene af kolbøttestangens stolper er løs i funderingen. Krav i standard: DS/EN1176-7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse. Anbefaling: Stolpen fastgøres i sin fundering igen.																						
Foto 4 	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OVERSIGTSBILLEDE</th></tr> <tr> <th colspan="2">Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende</th></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav</td><td>X</td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold</td><td>X</td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer</td><td></td></tr> <tr> <td>DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet</td><td></td></tr> </table>	OVERSIGTSBILLEDE		Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende		DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav	X	DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger		DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner		DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner		DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller		DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper		DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold	X	DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer		DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet	
OVERSIGTSBILLEDE																							
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende																							
DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav	X																						
DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger																							
DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner																							
DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner																							
DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller																							
DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper																							
DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold	X																						
DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer																							
DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet																							
Foto 5																							

Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.

Inspektions dato: 7/5 2025

Side 4 af 8

INSPEKTIONSRAPPORT



Foto 6

Problem:

Begge af kolbøttestangens stolper er løs i funderingen.

Krav i standard:

DS/EN1176-7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Anbefaling:

Stolperne fastgøres i sin fundering igen.



Foto 7

OVERSIGTSBILLEDE

Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende

DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav	X
DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger	
DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner	
DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner	
DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller	
DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper	X
DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold	X
DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer	
DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet	



Foto 8

Problem:

Vippens håndtag er løst.

Krav i standard:

DS/EN1176-7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse

Anbefaling:

Håndtaget bør efterspændes.

INSPEKTIONSRAPPORT



Foto 9

OVERSIGTSBILLEDE

Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende

DS/EN 1176:2017 del 1 Generelle krav	X
DS/EN 1176:2017 del 2 Gynger	
DS/EN 1176:2017 del 3 Rutsjebaner	
DS/EN 1176:2017 del 4 Svævebaner	
DS/EN 1176:2019 del 5 Karruseller	
DS/EN 1176:2017 del 6 Vipper	
DS/EN 1176:2020 del 7 Insp. og Vedligehold	X
DS/EN 1176:2009 del 10 Lukkede systemer	
DS/EN 1176:2014 del 11 3-D Klatrenet	



Foto 10

Problem:

Balancebanens ene stolper er løs i funderingen.

Krav i standard:

DS/EN1176-7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Anbefaling:

Stolpen fastgøres i sin fundering igen.

INSPEKTIONSRAPPORT

7. Standardernes publiceringsdatoer:

Legepladsstandarderne har principielt ikke tilbagevirkende kraft, så den enkelte standards nøjagtige publiceringsdato kan have betydning for hvilke krav der ligger til grund for det enkelte redskab. Denne inspektion er udelukkende udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder.

Publiceringsdatoerne fremgår af hver enkelt delstandard.

DS/EN 1176: 2017	Standards emne:	Publiceringsdato:
Del 1:	Gen. sikkerhedskrav: Legeredskaber og underlag	24. oktober 2017
Del 2:	Gynger	24. oktober 2017
Del 3:	Rutsjebaner	24. oktober 2017
Del 4:	Svævebaner	24. oktober 2017
Del 5:	Karruseller	9. oktober 2019
Del 6:	Vipper	24. oktober 2017
Del 7:	Installation, vedligehold, inspektion	14. april 2020
Del 10:	Fuldstændigt lukkede legeredskaber	22. april 2009
Del 11:	Tredimensionelle klatrenet	26. august 2014
DS/EN 1177	Stødabsorberende underlag - Metode til bestemmelse af stødabsorption	16. januar 2018

7. Inspektørens certifikat



CERTIFIKAT

Certifikat nr.: 090

Dette bekræfter at

Kenneth Porsgaard

Fødselsdato: 19-08-1968

har deltaget i og bestået en skriftlig eksamen, herunder en inspektion af en legeplads, og er dermed certificeret som

LEGEPLADSINSPEKTØR

Kursusdato: 02.-06. oktober 2023

Gyldighedsperiode: 15-12-2023 – 15-12-2026

Certifikatet gælder for inspektion i henhold til følgende standarder for Legepladsredskaber og -underlag:

DS/EN 1176-1:2017 - Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-2:2017 - Gynger - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-3:2017 - Rutsjebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-4:2017 - Svævebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-5:2019 - Karruseller - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-6:2017 - Vipper - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-7:2020 - Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift
DS/EN 1176-10:2009 - Fuldstændigt lukkede legeredskaber - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-11:2014 - Tredimensionelle klatretræ - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1177:2018 + AC:2019 - Støddæmpende legepladsunderlag - Metoder til bestemmelse af støddæmpning
DS/EN 15312:2007 + A1:2010: Frit tilgængeligt multisportsudstyr - Krav, herunder sikkerhedskrav, og prøvningsmetoder
DS/EN 14974:2019: Skaterparker - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 16630:2015: Fastinstalleret udendørs fitnessudstyr - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 16899:2016: Sports- og fritidsudstyr - Parkourredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Certifikatet omfatter IKKE: DS/EN 1176-1:2017 Anneks A, B og C - DS/EN 1176-2:2017 Anneks B og C - DS/EN 1176-4:2017 Anneks A og B - DS/EN 1176-5:2019 Anneks A - DS/EN 1176-6:2017 Anneks A, B, C og D.

Sted og dato:
København, 17. oktober 2024

Underskrevet på vegne af
**DNV Business Assurance
Denmark A/S**

Birgit Lund Nielsen
Training Manager